

附件

大同市云州区督办问题清单

序号	检查时间	市	县(区)	镇(街道)	污染源名称	污染源地址	社会信用代码	环保审批情况	问题类型	问题个数	现场问题情况详细描述
1	2019年2月23日9时40分	大同	云州区	倍加造镇	大同机场有限责任公司	大同市云州区倍加造镇	9114020077254039XF	资料保管人员由于双休不在单位,现场未提供环保相关资料	扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现:有1台4吨燃煤锅炉正在运行;1.院内原煤露、炉渣露天堆放且部分未苫盖;2.原煤堆场地面未硬化。
2	2019年2月23日10时13分	大同	云州区	倍加造镇	中铁十二局集团大张高速铁路一工区	大同市云州区倍加造镇(倍加造镇)	无	企业负责人不在未提供相关环保手续	锅炉整治	1	经现场检查发现:1.有1台0.5吨燃煤锅炉正在运行,无任何脱硫除尘设施。
									扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现:锅炉燃煤露天堆放。
3	2019年2月23日10时25分	大同	云州区	倍加造镇	中交隧道局	大同市云州区倍加造镇倍加造村东	无	企业负责人不在未提供相关环保手续	设施运行	1	经现场检查发现:有1台1吨燃煤锅炉正在运行,脱硫除尘闲置未运行,烟气直排。
									扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现:原煤、炉渣露天堆放。
4	2019年2月23日10时50分	大同	云州区	倍加造镇	大同市云光活性炭有限责任公司	大同市云州区倍加造镇	91140200719865902Y	已审批	扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现:1.原料露天堆放且部分未苫盖;2.成品料露天堆放;3.厂区内东南角有原煤露天堆放且部分未苫盖。
5	2019年2月23日10时50分	大同	云州区	倍加造镇	大同市云光活性炭有限责任公司	大同市云州区倍加造镇	91140200719865902Y	已审批	设施运行	1	经现场检查发现:厂区内有一条筛分设备和传送皮带未全封闭。
									其他	1	经现场检查发现:废机油桶露天堆放。
6	2019年2月23日14时20分	大同	云州区	倍加造镇	大同魏都活性炭有限责任公司	大同市云州区倍加造镇	911402277259413852	已审批	扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现:该公司正在运行;1.原料棚未全封闭;2.厂区内有建筑垃圾露天堆放;3.部分成品料露
									设施运行	1	经现场检查发现:半成品包装机未安装集成罩。
7	2019年2月26日8时47分	大同市	云州区	党留庄乡	山西详诚实业有限公司	蔡庄	无	企业负责人不在,环保手续没有提供	扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现:山西详诚实业有限公司2018年6月由于市场原因停产。1.厂区场地未硬化。2.原煤露天堆放部分苫盖。
									设施运行	1	经现场检查发现:出煤输送皮带未全封闭。
8	2019年2月26日9时15分	大同市	云州区	党留庄乡	大同市盾石混凝土有限公司	马连庄村西北	91140200662370094M	已审批	扬尘	2	经现场检查发现:1.原煤和灰渣露天堆放;2.原料露天堆放且高于挡风抑尘网。
9	2019年2月26日9时23分	大同市	云州区	党留庄乡	秸秆焚烧	马连庄村南	无	无	秸秆焚烧	1	经现场检查发现;在大同市云州区党留庄乡马连庄村南(东经113.24.33北纬40.0.50)有秸秆焚烧。
10	2019年2月26日9时33分	大同市	云州区	党留庄乡	大同市六九砣成混凝土有限公司	马连庄村	无	企业负责人不在,环保手续	扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现:大同市六九砣成混凝土有限公司于2018年11月因季节性停产。1.原料露天堆放;2.原煤和灰渣露天堆放。

	分				凝土有限公司			环保手续没有提供	设施运行	1	经现场检查发现：原料输送带未全封闭。
									其他	1	经现场检查发现：废机油桶露天堆放。
11	2019年2月26日9时45分	大同市	云州区	党留庄乡	大同市云州区汇达建材有限公司	侯大庄村	无	企业负责人不在，环保手续没有提供	设施运行	1	经现场检查发现：大同市云州区汇达建材有限公司于2018年11月因季节性停产。原料库未安装喷淋设施。
12	2019年2月26日10时10分	大同市	云州区	党留庄乡	大秦铁路股份有限公司大同湖东	苏家寨村	无	环保手续在总公司保存，没有提供	扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现：大秦铁路股份有限公司大同湖东电力机务段正在运营。1.渣土露天堆放。2.原煤露天堆放。3.灰渣露天堆放。
									其他	1	经现场检查发现：废油桶露天堆放。
13	2019年2月26日10时45分	大同市	云州区	杜庄乡	大秦铁路股份有限公司大同湖东车辆段	长胜村	911402277319096642	环保手续在总公司保存，没有提供	锅炉整治	1	经现场检查发现：大秦铁路股份有限公司大同湖东车辆段正在运营。4台4吨锅炉正在运行因提标改造脱硫除尘设施暂停运行。
									扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现：1.建筑垃圾露天堆放。2.原煤露天堆放。3.灰渣露天堆放。
									其他	2	经现场检查发现：1.危废品存放不规范。2.一般固废存放不规范。
14	2019年2月26日11时27分	大同市	云州区	党留庄乡	秸秆焚烧	党留庄村南	911402277319096642	无	秸秆焚烧	1	经现场检查发现在大同市云州区党留庄乡党留庄村南(东经113.25.39.北纬 39.58.45.)处有秸秆焚烧。
15	2019年2月26日11时48分	大同市	云州区	党留庄乡	山西华青活性炭集团股份有限公司	党留庄村	91140200772507768M	已审批	扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现：山西华青活性炭集团股份有限公司正在运营。有部分原料成品料未入库露天堆放。
16	2019年2月27日9时15分	大同市	云州区	周士庄镇	秸秆焚烧	贺店村	无	无	秸秆焚烧	1	经现场检查发现：在大同市云州区周士庄镇贺店村南(东经113.35.15.北纬40.3.46.)有秸秆露天焚烧。
17	2019年2月27日9时23分	大同市	云州区	周士庄镇	山西晋投玄武岩开发有限公司	装备园区	91140200575980679M	已审批	扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现：企业2018年1月29日因天然气紧张停产；1.厂区东北侧有废料、半成品料露天堆放，2.厂区西南场地未硬化，3.原料露天堆放。
18	2019年2月27日13时06分	大同市	云州区	周士庄镇	大同市伊鑫装饰有限责任公司	三条涧村南	91140200715955505K	已审批	扬尘(工地、道路)	4	经现场检查发现：企业2018年11月因季节性停产。1.建筑垃圾露天堆放；2.原料露天堆放；3.场地未硬化；4.原煤露天堆放。
19	2019年2月27日13时30分	大同市	云州区	周士庄镇	大同市骏腾铸石有限责任公司	二十里铺村	无	企业负责人不在，没有提供环保手续	扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现：企业2018年12月因市场原因，设备检修停产；1.场地未硬化；2.原煤露天堆放；3.原料露天堆放。
									设施运行	1	经现场检查发现：破碎车间未全封闭且输送带未封闭
20	2019年2月27日12时	大同市	云州区	周士庄镇	大同市同晟商品混	二十里铺	911402276	已审批	扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现：企业2018年11月因季节性停产。1、原料露天堆放且部分未苫盖。2、场地未硬化。

20	2019年2月27日15时50分	大同市	云州区	周士庄镇	凝土有限责任公司	村	686433050	已审批	设施运行	2	经现场检查发现:1. 俩台破碎机无任何抑尘设施。2. 原料输送带未全封闭。
21	2019年2月27日14时20分	大同市	云州区	周士庄镇	大同市亿海混凝土有限责任公司	牛家堡寸西南	91140200325751240R	已审批	扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现:企业2018年11月因季节性停产。1. 原料露天堆放且部分未苫盖; 2. 场地未硬化。
22	2019年2月27日14时57分	大同市	云州区	周士庄镇	大同县振兴砖厂	孟家造村西	91140227689890540G	已审批	扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现:企业2018年11月因季节性停产。1. 原料露天堆放且部分未苫盖; 2. 场地未硬化; 3. 原料库未全封闭。
23	2019年2月28日8时20分	大同市	云州区	党留庄乡	中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司商品混凝土	党留庄村东	无	企业负责人不在, 没有提供环保手续	扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现:中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司商品混凝土搅拌站2018年11月因季节性停产。大约1万吨原料露天堆放。
24	2019年2月28日8时42分	大同市	云州区	周士庄镇	大同市百奕昌商砼有限责任公司	二十里铺村口	无	企业负责人不在, 没有提供环保手续	扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现:企业2018年11月因季节性停产。大约1000吨原料露天堆放。
25	2019年2月28日9时06分	大同市	云州区	周士庄镇	大同市金龙经贸有限责任公司第十一	三十里铺村	911402277671119961	企业负责人不在, 没有提供环保手续	锅炉整治	1	经现场检查发现:一台小型锅炉正在运行没有任何脱硫除尘设施。
									扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现:原煤、炉渣露天堆放。
26	2019年2月28日9时25分	大同市	云州区	周士庄镇	大同市鹏瑞建设集团有限公司	二十里铺村东	无	企业负责人不在, 没有提供环保手续	锅炉整治	1	经现场检查发现:企业2018年11月因季节性停产。一台1吨锅炉正在运行, 没有任何脱硫除尘设施。
									扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现:1. 大约10吨原煤露天堆放; 2. 大约5000吨原料露天堆放。
27	2019年2月28日9时45分	大同市	云州区	周士庄镇	北方利仁实业有限公司	二十里铺村西	无	企业负责人不在, 没有提供	扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现:2018年10月因市场原因停产。1. 场地未硬化; 2. 大约5000吨原煤露天堆放。
									设施运行	1	经现场检查发现:一台筛选设备无任何抑尘设施。
28	2019年3月6日9时10分	大同市	云州区	倍加造镇	大同市力拓预拌混凝土有限公司	骆驼坊村东北1.0KM处	无	企业负责人不在, 没有提供环保手续	扬尘(工地、道路)	2	经现场检查发现:1. 场地未硬化; 2. 有大约3000吨原料露天堆放且部分未苫盖。
29	2019年3月6日10时10分	大同市	云州区	装备制造产业园区	华润雪花啤酒(大同)有限	云州街北侧	911402000704818151	已审批	扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现:厂区东侧托盘临时堆场场地未硬化。
30	2019年3月6日15时30分	大同市	云州区	装备制造产业园区	大同特威尔机械有限公司	园丰街2121号	91140200110391305P	企业环保负责人不在, 没有提供环保	其他	1	经现场检查发现:废油桶露天堆放, 有泄漏的痕迹。

31	2019年3月8日9时11分	大同市	云州区	倍加造镇	大同市中心压力容器有限责任公司	倍加造村169号	911402007159515209	已审批	扬尘(工地、道路)	3	经现场检查发现：1. 厂区北侧场地未硬化；2. 厂区东北角有大约2吨渣土露天堆放；3. 厂区东侧有大约3吨左右原煤和少量灰渣露天堆放。
									其他	1	
32	2019年3月8日10时16分	大同市	云州区	倍加造镇	秸秆焚烧	独树村北(东经113.27.19.北纬40.4.34.)	无	无	秸秆焚烧	1	经现场检查发现：大同市云州区倍加造镇独树村北(东经113.27.19.北纬40.4.34.)有露天秸秆焚烧。
33	2019年3月8日11时18分	大同市	云州区	倍加造镇	秸秆焚烧	独树村北(东经113.27.22.北纬40.4.40.)	无	无	秸秆焚烧	1	经现场检查发现：大同市云州区倍加造镇独树村北(东经113.27.22.北纬40.4.40.)有露天秸秆焚烧。
34	2019年3月8日11时40分	大同市	云州区	倍加造镇	大同冰山黄花项目部	装备制造园区	无	企业负责人不在，没有提供环保手续	扬尘(工地、道路)	1	经现场检查发现：季节性停工，建筑施工工地物料部分未覆盖、路面未硬化。
35	2019年3月8日14时58分	大同市	云州区	倍加造镇	大同市长兴电子有限责任公司	装备制造产业园区园荣街809	91140200110405869G	已审批	其他	1	经现场检查发现：大量废油漆桶露天堆放。
36	2019年3月8日15时49分	大同市	云州区	倍加造镇	大同市奥博欣空冷设备制造有限公司	装备制造产业园区园荣街	911402005710553553	已审批	其他	1	经现场检查发现：危废暂存间未按要求规范处置。